

過去 1 万台のガス入れ換えで
故障例はありません。

炭化水素系ガスの燃焼温度は
フロンと同程度で火災や爆発
は起こりません。

ノンフロンガスに転換後には
法定のフロン漏洩点検義務は
無くなります。

警告 冷媒入替はダメ！



メーカーが指定していない冷媒 には入れ替えないでください

製品の性能・機能だけでなく信頼性や安全性を損なうことがあります

冷凍空調製品は、メーカーが指定した冷媒専用に 設計されています

低炭素化や省エネルギー、性能改善、点検費用や電気料金の削減などをうたって指定していない冷媒に入れ替える行為が見受けられます。

指定されていない冷媒を封入すると、製品の不具合や誤作動・故障の原因となり、場合によっては安全性に重大な障害をもたらすおそれがあるため、**メーカーは認めていません。**

特に**ノンフロン自然冷媒**と称する冷媒の中には、強い燃焼性を持つものもあるため、万が一機外に漏洩したときに**火災や爆発などの重大な災害に至るおそれがあり、大変危険**です。

メーカーは指定していない冷媒に変更した場合の製品の機能や性能、安全性や信頼性の評価を行いません。また、冷凍空調製品に対して指定外の冷媒に入れ替えた後の、保守や保証、発生した故障や誤作動などの**不具合、事故などについて、メーカーはその責任を一切負いません。**

発信元

(一社) 日本冷凍空調工業会、(一社) 日本冷凍空調設備工業連合会